

Information der Handhabung

WCI® - Wellplast® Corrosion Inhibitor.

Die Personen die packen sollen immer Handschuhe tragen, wenn sie Metallteile hantieren, um diese, bevor das Einpacken, sauber und frei von Fingerabdruck zu halten.

Die sauberen Produkte bitte so schnell wie möglich einpacken.

Vermeiden Sie heisse Teile einpacken

Die WCI aktive Seite soll sich dem Metall zuwenden

Die eingepackten Produkte sollen im Lager etwa 24 Stunden aufbewahrt werden

Der Metallteil soll nicht mehr als 300 mm vom WCI Produkt sein. Je näherer zu dem Metall um so besser ist der Korrosionsschutz.

In der Regel bitte 1 m² von dem WCI Blech für jeden 1 – 2,5 m² von der Metalloberfläche brauchen. Bitte mindestens 1 m² von dem WCI für jeden 0,25 m³ von der Metalloberfläche brauchen

Brauchen Sie WCI um den Metall von säurehaltigem Verpackungsmaterial, wie gewellte Kasten, Holzpaletten und fiberbasierte Produkte, zu trennen und dadurch Korrosion auf den Kontaktpunkten zu vermeiden

Die Beständigkeit des Schutzes ist von der gebrauchten Verpackungsmethode abhängig – ideal in einem luftdichten Kasten oder Sack. Die Verpackungen sollen ohne Beeinflussung auf dem Korrosionsschutz geöffnet und zugemacht werden. (Bitte Kontakt mit Metallen während der Besichtigung vermeiden)

Wellplast AB empfiehlt nicht mehr als eine sechs Monate Lieferung von WCI Verpackung Inventur machen

Lagern sie bitte immer ungebrauchtes WCI in einem luftdichten Sack in einem kaltem und trockenem Platz weg vom direkten Sonnenlicht

Wellplast WCI ist immer in grossen Säcken für die Lagerung angepasst

Für das beste Ergebnis empfehlen wir dass alle WCI Produkte, bevor der Produktion, zuerst tatsächlich getestet werden